

г. Владикавказ

«15» июля 2022 г.

Акт
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра Чередниковым В.П., при периодическом техническом освидетельствовании лифта в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт эл. механика ООО «Алания лифт» Хачатрян М. Ш. и представителя владельца лифта директора ООО «Эра» Гамзатова Р. М. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта, установленного по адресу: г. Владикавказ, ул. Цоколаева 9 под. 2 идентификационный номер лифта рег. № В7NS8923 в соответствии с ГОСТ Р 53783-2010.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	_____ (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Отсутствует двухсторонняя переговорная связь «Купе кабины - место нахождение обслуживающего персонала» или диспетчерская связь.	ГОСТ Р. 53780 п. 5. 5. 3. 16.	До 15.08.2022 г.
2	В машинном помещении нет диэлектрических ковриков, огнетушителя	Инструкция по эксплуатации.	До 15.08.2022 г.
3	Нет освещения в машинном помещении.	ГОСТ Р. 53780 п. 5. 5. 6. 9.	До 15.08.2022 г.
4	Нет освещения шахты.	ГОСТ Р 53780 п.5.5.6.6	До 15.08.2022 г.
5	Указатель этажности, местоположения лифта работает не правильно.	Инструкция по эксплуатации.	До 15.08. 2022г.

Рекомендации

Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки

Эксперт

Испытательный центр
ООО фирма «Инженерный центр»
RA.RU.27ЛХ21

(подпись, штамп)

Чередников В.П.
(ФИО)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта


подпись

/Гамзатов Р. М./
(ФИО)

представитель специализированной

организации


Подпись

/Мельницкий В.Ю./
(ФИО)